СМОЛЕНСКАЯ АЭС-СЕРВИС

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
А.П.Туманов
«____» _____ 20____г.

Ведомость дефектов

(ведомость объема работ на текущий ремонт на 2019г.)

4 мкр-н, дом 11

Обоснование: из акта осеннего осмотра от 30.03.18г.

Организация ООО «Смоленская АЭС-Сервис» **Подразделение** *ЖЭУ*

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки выполнения работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Система отопления. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентилей на краны шаровые 11Б27п1 диам.15мм.	1	шт.	2	апрель	30
2	Износ сгонной резьбы на стояках отопления диам.15мм.	Замена вентильных узлов диам.15мм (кран шаровой 11Б27п1 диам.15мм-3шт., сгон диам.15мм-3шт., муфта диам.15мм-3шт., контргайка диам.15мм-3шт.)	1	шт.	3	май	30

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки выполнения работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
3	ХВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильной сборки диам. 25мм (вентиль чугунный 15кч18п диам.25мм-2шт., сгон диам.25мм-2шт., муфта диам.25мм -2шт., контргайка диам.25-2шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15мм-2шт.)	1	шт.	2	июль	30
4	ГВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильной сборки диам. 32мм при помощи эл.сварки (кран шаровой 11Б27п1 диам.32мм-1шт.,сгон диам.32мм-1шт.,муфта диам.32мм -1шт.,контргайка диам.32-1шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15мм-1шт.(спускник))	1	шт.	1	август	30
5	Штока не прокручиваются, износ уплотнения дисков внутри корпуса задвижки диам.50 мм	Замена задвижки водомерного узла диам.50мм с электросваркой (кран шаровой Ду50мм-1шт.,фланец Ду57мм-2шт.)	1	шт.	1	октябрь	30
6	Протечки в сочленениях элементов системы канализации.	Чеканка канализационных труб в подвале Ду100мм (каболка канализационная d20)	1	стык	12.0	март	50
7	ГВС. Отсутствие окраски трубопровода .	Окраска труб Ду100 мм, окраска узла ГВС-1шт. (стальная труба Ду 32мм-	1	м.п.	27.0	февраль	50

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки выполнения работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		6.0м.п.,Ду25мм-6.0м.п.,труба чугунная Ду100мм-15.0м.п.)					

Начальник ЖЭУ Д.Г. Александров

Мастер ЖЭУ Е.П. Егорушкина