

АКТ

общего (весенне-осеннего) осмотра здания (о готовности дома к осеннему периоду)

«09» сентября 2016г.

Дом (строение) №10, микрорайон №4

УК ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1991 г.

Материал стен: ж/б панели

Число этажей: 9

Наличие подвала: 1436,5 м²

Результаты проверки готовности дома к зиме.

Комиссия в составе:

председатель

Главный инженер
Зам. Главного инженера
Энергетик
Начальник ЖЭУ
Начальник УВВР
Мастер

А.П. Туманов
В.В.Афанасенков
В.И.Шеховцов
Ю.М Куренкова
С.П. Новосельцев
Е.П. Егорушкина







произвела проверку готовности к эксплуатации в осенних условиях вышеуказанного строения и установила:

1 Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- a) Крыша: течь балконных козырьков в кв. №№ 214,68,212,65,210,211,143,144,
- b) Пол: частичное разрушение цементного покрытия пола.
- c) Чердачное помещение и его вентиляция: отсутствие чердачного люка, необходимость изготовления люка из оцинкованной стали. Не работает вентиляция в кв. №193
- d) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей: в технически исправном состоянии.
- e) Фасад здания: Частичное нарушение окрасочного слоя стен цоколя.
- f) Этажные двери и оконные переплеты: отсутствие стекол и износ оконных рам. Нарушение целостности дверей (отсутствие вставки из ДВП).
- g) Подвальные помещения: .в технически исправном состоянии.
- h) Отмостка вокруг здания: частичное разрушение отмостки.
- i) Крыльцо, входной наружный тамбур: нарушение окрасочного слоя стен, потолка.
- j) Лестничные площадки: частичное нарушение окрасочного слоя стен 3^{го} подъезда

- к) Мусорокамеры: неудовлетворительное санитарное состояние – необходима облицовка плиточным покрытием.
- л) Кабина лифта: надписи на стенах и износ линолеума на полу
- м) Система центрального отопления: в технически исправном состоянии.
- п) Электрохозяйство: неисправность металлических дверей межэтажных распределительных щитков. Неисправность патронов ламп освещения. Отсутствие ламп освещения на лестничных площадках. Отсутствие защитных металлических ограждений (оцинковка) силовых проводов распределительных щитков. Отсутствие кабель-каналов силовых проводов и слаботочной сети, истек срок очередной поверки трансформаторов тока в цепях общедомового учета электроэнергии. Износ деревянных дверей в электрощитовой.
- о) Благоустройство: частичное разрушение асфальтобетонного покрытия придомовой и пешеходной дороги. Выцветание окрасочного слоя малых форм

2 Выводы и предложения: По результатам осмотра составить дефектную ведомость для последующего выполнения ремонтных работ

Председатель комиссии		А.П. Туманов
		В.В.Афанасенков
		В.И. Шеховцов
		Ю.М. Куренкова
		С.П. Новосельцев
		Е.П. Егорушкина

Исполнитель Куренкова Ю.М. т.3-12-92