

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

А.П. Туманов

« ____ » _____ 20 ____ г.

Ведомость дефектов
(ведомость объема работ на текущий ремонт на 2019г.)

4 мкр-н, дом 7

Обоснование: из актов осеннего осмотра от 30.03.18г.

Организация

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Подразделение

ЖЭУ

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнен ия работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	На стояках отопления сбросные вентили диам.15мм отсутствуют, стоят заглушки.	Установка сбросных вентилей диам.15мм (кран шаровой 11Б27п1 рычаг Ду15мм-10шт.)	1	шт.	10	сентябрь	-
2	ГВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильных сборок диам.32мм (кран шаровой 11Б27п1 рычаг Ду32мм-4шт., сгон диам.32-4шт.,муфта диам.32-4шт.,контргайка диам.32-4шт.,кран шаровой	1	шт.	4	октябрь	30

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнен ия работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		11Б27п1 Ду15мм-4шт)					
3	ХВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена шарового крана диам. 25мм (кран шаровой 11Б27п1 рычаг Ду25мм- 3шт.,сгон диам.25- 3шт.,муфта диам.25- 3шт.,контргайка диам.25- 3шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15мм-3шт.).	1	шт.	3	октябрь	30
4	Система канализации. Разрушение элементов системы канализации Ду110мм ,в т.ч.сколы, отверстия, трещины	Замена участка пластиковой трубы диам.110мм вместе с фасонными частями (труба ПП 110х1м -6.0 шт, тройник ПП 110х110х87- 2 шт, отвод ПП 110х87- 2шт., ревизия ПП110- 2шт.)	1	м.п.	6.0	ноябрь	50

Начальник ЖЭУ
Мастер

Д.Г. Александров
Е.П. Егорушкина